

ポータブル振動計 MK-10, 20M^{*1}

吉前 吉彦^{*2}

Portable Vibrationmeter Model MK-10, 20M

1 はじめに

現在主流である振動法による設備診断技術は次のように大別できる。

(3) 測定周波数範囲

変位: 10~200 Hz

速度: 10 Hz~1 kHz

加速度: 5~40 kHz

(4) 電源: 単3乾電池 (4/3本使用)

(4) データ処理機能

STORE: 振動データの記憶

MK-20MS 取得診断レポート (取得診断)

90年01月30日